


YAKIMA



Q82

Q82

A



Part #1031325 rev. G



Clip number located here.
 クリップ番号はここにあります。
 Le numéro du crochet est ici.
 El número de clip está aquí.



		M1		M2		M3		M4	
HYUNDAI									
Elantra Sedan	96-00	Q82-A 35-3/8"	4"	Q82-A 34-3/4"	25"	78,102,103, 104,116			
Elantra Wagon	97-98	Q82-A 35"	4"	Q82-A 34-1/4"	25"	31,78 95,113			
INFINITI									
G20	99-02	Q82-A 35-5/8"	6"	Q82-A 34-1/2"	30"	78,113			
SAAB									
9-5	99-02	Q82-A 39"	6"	Q82-A 37-5/8"	30"	78,164			
9-5	99-02	Q82-A 39"	6"	Q82-A 37-5/8"	36"	78,164			
Max. Crossbar Spread									

Pad letter located here.
 パッド番号はここにあります。
 La lettre d'identification
 du patin est ici.




La letre de
 almohadilla está aquí.

• Look at the notes that
 apply to your vehicle
 on the following
 page(s).

• あなたの車にあ
 てはまる注意書き
 は次ページ以下を
 ご覧ください。

• Consultez les notes
 qui concernent votre
 véhicule dans la ou
 les pages suivantes.

• Lea en las páginas
 que siguen la
 información que se
 refiere a su vehículo.



102

Surf/sailboard length is limited to 10' or less on this vehicle.

Pour être transportées sur ce véhicule, les planches de surf ou les planches à voile ne doivent pas mesurer plus de 3 m (10 pieds).

El largo máximo de la tabla de surf o de vela es de 3m (10') en este vehículo.

113

The roof is very soft. Do not overtighten or overload the rack.

Le toit est très souple. Ne pas trop serrer le porte-bagages et ne pas le surcharger.


El techo es blando. No apriete demasiado ni sobrecargue el bastidor.

116

Due to manufacturing variations in door design, fine tuning of the rack is crucial to avoid door/clip contact.

Par suite de variations dans le profil des cadres de portières, il est essentiel de bien ajuster le porte-bagages pour que le crochet ne touche pas la portière.

Debido a las variaciones de fábrica en el diseño de las puertas es fundamental ajustar perfectamente la parrilla para evitar el contacto entre puerta y clip.



Press firmly against the lower portion of the clip while tightening the rack.

Appuyer fermement contre le bas du crochet tout en serrant le porte-bagages.

Aplique una firme presión en el borde inferior del clip al mismo tiempo que ajusta el bastidor.

103

Kayaks must be carried with HullyRollers, Mako or LandShark Saddles on this vehicle. Tie long loads down at front and rear of vehicle.

Sur ce véhicule, les kayaks doivent être transportés à l'aide de rouleaux HullyRollers ou de berceaux Mako ou LandShark. Les charges longues doivent être attachées à l'avant et à l'arrière du véhicule.

En este vehículo los kayaks deben transportarse con HullyRollers, Mako o LandShark(sillas). Amarre las cargas largas a las partes delantera y trasera del vehículo.

95

Maximum load is bikes, skis, and/or a BasketCase.

Charge maximale: des bicyclettes, des skis et/ou un panier BasketCase.

La carga máxima se indica para bicicletas, esquís y/o una cesta BasketCase.

104

Canoes must be 14' or less on this vehicle. Tie long loads down at front and rear of vehicle.

Pour être transporté sur ce véhicule, un canot ne doit pas mesurer plus de 4,20 m (14 pieds). Les charges longues doivent être attachées à l'avant et à l'arrière du véhicule.

El largo máximo de las canoas es de 4,20m (14') en este vehículo. Amarre las cargas largas a las partes delantera y trasera del vehículo.

164

Fits are limited to Packasport 10,14, 19s and 21 only.

On ne peut installer que les Packasport 10,14,19s et 21.

Las compatibilidades se limitan a los Packasport 10,14,19 y 20 solamente.